

# Рекомендованные ADSL-модемы

Список рекомендованных ОАО «Ростелеком» моделей модемов ADSL 2+ по результатам тестирования.

Производитель	1 Ethernet Annex A	1 Ethernet Annex B	4 Ethernet Annex A	4 Ethernet Annex B	4 Ethernet + Wi-Fi
Huawei	MT880; MT880a; MT883a	MT880u	HG510	HG510u	HG520c (Annex A)
Интеркросс	<u>ICxDSL</u> <u>5633E</u> <u>Annex A</u>	<u>ICxDSL</u> <u>5633E</u> <u>Annex B</u>	ICxDSL 5633NE Annex A	ICxDSL 5633NE Annex B	—
D-Link	<u>DSL-2500U</u> <u>/BRU/D;</u>	<u>DSL-2500U</u> <u>/BRU/DB</u>	<u>DSL-2540U</u> <u>/BRU/C;</u>	<u>DSL-2540U</u> <u>/BRU/CB</u>	<u>DSL-2640U;</u> <u>DSL 2650U</u> (Annex A)
ZTE	<u>ZXDSL 831</u> <u>II</u>		<u>ZXDSL 831C</u> <u>II</u>	ZXDSL 832C II	—
QTECH	QDSL-1010	—	QDSL-1040	—	—
NEC	PTI-8111 ADSL 2/2 — Annex A	PTI-8111 ADSL 2/2 (B) — Annex B;	PTI-8411 — Annex A	PTI-8411 (B) — Annex B;	—
ZyXEL	<u>P660R-T1</u> <u>v3s —</u> <u>Annex A</u>	—	<u>P-660HT2 EE</u> (поддерживает как Annex A, так и Annex B)	<u>P-660HT2 EE</u> (поддерживает как Annex A, так и Annex B)	<u>P-660HTW2</u> (поддерживает как Annex A, так и Annex B)

Производители модемов могут вносить изменения как в аппаратную, так и программную часть модемов. Некоторые модификации могут работать на сети ОАО «Ростелеком» со сбоями. ОАО «Ростелеком» не несет ответственности за сбои в работе модемов ADSL 2+.